# Erledigt Clover kommt mit neuer FW nicht klar. Brauche einen Patch.

### Beitrag von „seere“ vom 28. Januar 2020, 18:39

Das dürfte das typische Z390 ACPI Problem sein, hatte ich auch. Lösung siehe u.a. hier im Forum für den ACPI Patch.Nicht vom"Asrock" im Thread erschrecken lassen - bei mir hilft das auf einem MSI Board.