In Arbeit Gigabyte Z97X UD3H Rev.1 mit OpenCore Bootloader

Beitrag von „plutect“ vom 29. Januar 2020, 20:00

alex973 zur **SSDT-EC** kann ich nicht viel sagen da es funktioniert habe ich mich da nicht darum gekümmert.

Zur **USBInjectAll** kann ich Dir sagen Du brauchst diese nicht. Du kannst in der config.plist einstellen das das 15 Port limit umgangen wird. Dazu XhciPortLimit auf YES stellen. Wenn Du die USBPorts.kext erstellt und eingebunden hast den Punkt wieder auf NO stellen.

Dann nimmst Du das Hackintool und erstellst Dir eine USBPorts.kext. Anleitung dazu findest Du in diesem Thread (Danke DSM2).

Dann nat. in Deine config.plist einbinden.

Wenn Du jetzt ein funktionierendes System hast mit einem EFI Ordner von derHackfan kannst Du ohne viele Bedenken auf 10.15.3 updaten. Es hat bei mir keine 15 min. gedauert aber zwischendurch nicht nervös werden meist bleibt der Balken einige Zeit stehen und dann kann es schnell gehen 🙂

Vorher natürlich ein Backup falls doch etwas schief geht.

iMacPro1,1 sowie ein abschalten der internen GPU wurde mir empfohlen und da es sehr gut läuft bis auf Netflix im Safari bleibe ich vorerst auch auf dieser Definition.