OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Sn00py“ vom 30. Januar 2020, 12:18

> Zitat von Sn00py
>
> Leider ohne Erfolg 😭
>
> Die relevanten kext bezüglich Wifi & BT in den entsprechenden Ordner gepackt im EFI Laufwerk.
>
> Die ursprünglichen KEXT von /L/E/ entfernt und via Hachkingtool den Rebuild durchgeführt.(siehe Screenshots)
>
> Eventuell ist die Reihenfolge der KEXT in der config.plist falsch?
>
> 
>
> Alles anzeigen

So Wifi & BT funktioniert jetzt über den OC/kexts/ Ordner.

Habe lediglich die BrcmFirmwareData.kext entfernt danach ging es

Jetzt benötige ich noch etwas Unterstützung mit dem Handoff funktioniert immer noch nicht.

Kext für die Wifi + BT Broadcom Karte sind alle geladen. Siehe auch Screenshots.

Müsste ich die SIP Prüfung wieder einschalten oder hat dies kein Einfluss?

Vielen Dank im Voraus