Erledigt

USB 3 Port erkennt Festplatte nicht - USB Stick schon

Beitrag von „bluebyte“ vom 11. Februar 2020, 09:15

Hatte bis letzte Woche das gleiche Problem. Unter Clover konnte ich für die USB-Ports das Flag "High Current" setzen. Nach der Umstellung auf Opencore suche ich immer noch einen entsprechenden Eintrag. Im Moment benutze ich ein Y-Kabel. Damit funktioniert es auch.

<https://www.heise.de/ct/hotlin...n-USB-Y-Kabel-322240.html>

<https://www.amazon.de/DeLock-K...SB-USB-mini/dp/B0036PPST4>