Erledigt Mainboard Wahl

Beitrag von „Der-Domi“ vom 20. März 2013, 20:50

Das DS3H hat leider zu wenig SATA Ports ... Da ich nicht weis ob mein geplantes Gehäuse noch einen SATA Port für eSata etc. braucht. Wie schaut's in ML eigentlich mit Front USB aus? (Cooler Master Advanced USB 3.0) weis da jmd gerade was?