Erledigt

"COULDN'T ALLOCATE RUNTIME AREA" FEHLERMELDUNG NACH WINDOWS DUAL BOOT INSTALLATIONSVERSUCH

Beitrag von „nehval“ vom 22. Februar 2020, 14:03

Altemirabelle

BIOS ist soweit wie du oben beschrieben hast eingestellt. Es hat auch bisher mit den BIOS einstellungen gut funktioniert (CSM Support war Enabled, jetzt Disabled). Kann aber gerne noch paar Fotos schicken.

Deine EFI habe ich probiert, funktioniert aber leider soweit nicht.

Danke trotzdem

CMMChris

Ich habe eine Powercolor Radeon RX 590 Red Dragon installiert und sie wurde auch bisher von Programmen wie Adobe Premiere oder so erkannt. IGPU wäre intern also CPU berechnet auch Grafik/Video output oder?