In Arbeit AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor mit SABERTOOTH 990FX kein update möglich auf neue OS

Beitrag von „Nobody_iOS“ vom 23. Februar 2020, 12:06

Falsche Aussage ich kann ihn nicht zum laufen bringen

Mit dem Bootstick sehe ich

Starte und dann nur schwarz und bootet neu,

Dann ist der Bildschirm schwarz und ein - blinkt links oben

Mehr ist nicht

Ich bootet mit noch zuerst...

Sollte der Stick selber booten können ohne noch?