Clover auf ASUS ROG Rampage VI Extreme & ThunderboltEX 3

Beitrag von „pascal_s“ vom 10. März 2020, 16:20

Jetzt läuft danken! GPIO3 Power habe ich aktiviert, TB Firmware update über Windows gemacht, Motor Treiber auf Catalina neu installiert - Nun erkennt er sie.

Hast du eine Idee wie ich den Aquantia AQC-107 10G Link zum laufen bekomme?

Wegen WLAN finde ich auf der Asus HP keine Infos was das genau für ein Chip ist. "Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac+ WiGig 802.11ad"

Bluetooth läuft bereits.