Erledigt

Kernel Panic direkt nach Start des Installers vom USB Stick

Beitrag von „bounty96“ vom 12. März 2020, 19:55

N'abend. Folgendes Problem:

Ich habe einen USB Stick mit El Capitan erstellt. Und einen mit Clover.

Sobald ich im Clover Menü den Installer vom USB Stick ausgewählt habe, kommt die Zeile "+++++++", danach eine Kernel Panic und direct ein Reboot.

Ich habe mal ein Bild und meinen EFI Ordner angehängt.

Die Clover Config habe ich von einem ähnlichen System nur etwas abgeändert.

Kexte habe ich die aktuellsten heruntergeladen und ins Verzeichnis kopiert.

Es handelt sich um Folgende Hardware:

MSI MS-7519 P43 Neo

Intel Core 2 Duo E7400

4GB DDR2 800MHz Ram (2x 2GB)

MSI NVIDIA GeForce GT710 2GB (Kepler)

Habe schon probiert das SMBIOS auf iMac10,2 zu stellen - gleicher Fehler.

Mit und ohne NullCPUPowerManagement.kext - gleicher Fehler.

Bootargument: npci=0x2000/3000, dart=0 - gleicher Fehler.

Verschiedene Clover Versionen probiert - gleicher Fehler.

Im "ACPI Patching" Menü von Clover rumgespielt - gleicher Fehler.

Hat irgendwie alles nichts gebracht. Vergleichbare Systeme habe ich laufen, auch mit verschiedenen OS's - nur der Rechner hier will nicht -.-

Hat jemand noch Ideen?