Erledigt

MacPro 5,1 via Open Core und Catalina neues Leben schenken

Beitrag von „CMMChris“ vom 15. März 2020, 15:51

Du hast mich nicht verstanden. Weitere SMBIOS Varianten durchtesten bringt dir nichts. Du brauchst nur ein anderes Tool zum Auslesen der Sensoren. HWMonitor z.B.