Erledigt

Blackscreen mit PCI-to-SA
Erweiterungskarte

Beitrag von „manfredm1970“ vom 15. März 2020, 16:42

Musst ma googlen nach: Marvell 88SE9215 SU-SA3014.V1