HACKINTOSH - PROJEKT CATALINA

Beitrag von „CMMChris“ vom 18. März 2020, 18:39

> Zitat von Syndikat
>
> 1. Alles irgendwie Ruckelig und läuft nicht ganz zufriedenstellend (mittlerweile ist aber bekannt warum)

Das System sollte mit deiner Hardware flüssig laufen

> Zitat von Syndikat
>
> 2. Ich habe festgestellt, dass bei mir nur die USB2.0 funktionieren alle anderen nicht.

Port Limit von 15 Ports pro Controller beachten. USB 2.0 füllt das Limit bereits. Port Limit Patch temporär reinmachen und dann eine USBKext mit Hackintool erstellen.

> Zitat von Syndikat
>
> Meine PCIe Wi-Fi Adapter ist sehr langsam geworden, damit kann ich nicht mal nen Update von 600Mb laden

Welche Karte?