Erledigt

Grafikkarte RX 5500 XT - Temperaturprobleme IDLE

Beitrag von „CMMChris“ vom 19. März 2020, 18:31

Dann gibt es wohl noch weitere Werte in der PowerPlay Table die der 5500 XT nicht schmecken. In dem Fall mach es anders: Generiere dir mit MorePowerTool unter Windows eine PowerPlay Table mit den gewünschten Werten. Danach kannst du sie aus der Registry exportieren. Die Trennzeichen kannst du per Texteditor mit Suchen & Ersetzen entfernen. Danach ganz normal in die Clover Config einfügen. Sollte dann funktionieren.

[Zitat von jona46](#)

Umstellung auf iMac Pro 1,1 brachte leider keinen Erfolg.

Was das betrifft hat mein Ratschlag erstmal nichts mit der Funktionalität der PowerPlay Table zu tun. Da geht es ganz einfach um die Einbindung der Grafikkarte in macOS. Die AMD Karte ist nicht nur schneller was das Decodieren und Encodieren von Videoinhalten betrifft, sondern ist auch die einzige Möglichkeit wie man funktionierendes DRM bekommt. Mit der IGPU ist das leider nicht möglich. Auf iMacPro1,1 muss man deshalb wechseln, weil der iMac Pro keine IGPU hat. Hier läuft also standardmäßig alles über die AMD Karte.