Erledigt

Asus X299 Prime A - 9940x Powermanagement/ Echtzeit-Audio-Stream Problem

Beitrag von „DSM2“ vom 5. April 2020, 22:04

Hattest du den auch die SSDT hinterlegt, die ihm Thread angehängt ist? Ohne wird das nicht gehen und falls mit, muss man dann bei dir die DSDT anschauen, um genau zu sein Awac/RTC, wird dann wohl abweichen, kann aber auf die gleiche Art und Weise gelöst werden, einfach entsprechend deiner DSDT anpassen.

Aktuell habe ich keine Zeit und das ändert sich in den kommenden Wochen auch nicht.

Mit 10.15.3 lief alles problemlos?