Erledigt Änderung der WLAN Länderkennung mittels Clover funktioniert nicht mehr

Beitrag von „hackintoshde“ vom 12. April 2020, 09:23

Kann den neuen Release leider nicht testen, da mein B590 wahrscheinlich gestorben ist, beim Versuch openCore zu installieren. Ich versuche das BIOS neu zuflashen.