Erledigt Bluetooth von DW1560 geht unter T440s Mojave 10.14.6 nicht mehr!

Beitrag von „ektoblast“ vom 15. April 2020, 16:46

Hallo,

habe derzeit ein laufendes System mit einem T440s unter Mojave 10.14.6. Hatte bereits eines auf Catalina worauf ich eine voll funktionierende Karte mit Wifi und Bluetooth hatte mit den selben Kexts.

Für das Wlan der Karte benutze ich den AirportBrcmFix und für das Bluetooth BrcmFirmwareData, BrcmBluetoothInjector und BrcmRamPatch3. Habe bereits gegoogelt und meistens war es nur ein Permissons bzw. Kext Installations Fehler den ich eigentlich ausschließen kann. Hat jemand von euch eine Idee wie man das wieder hinkriegen kann bzw. was für kexts ihr benutzt für die DW1560 unter Mojave 10.14.6. Wäre euch sehr dankbar!!