NVRAM TOOL konnte Einstellungen nicht festlegen

Beitrag von „pmay99“ vom 15. April 2020, 19:18

Hallo zusammen,

habe OC057 und OC058 im Einsatz und kann mit Systemsteuerung das Startvolume nicht festlegen.

Fehlermeldung

NVRAM TOOL konnte Einstellungen nicht festlegen

Siehe auch Bild:

134259-1.jpg
Image not found or type unknown

NVRAM ist rw:

sudo nvram TestVar=X

nvram -p | grep Test

TestVar X

csrutil status

System Integrity Protection status: unknown (Custom Configuration).

Configuration:

Apple Internal: disabled

Kext Signing: disabled

Filesystem Protections: disabled

Debugging Restrictions: disabled

DTrace Restrictions: disabled

NVRAM Protections: disabled

BaseSystem Verification: disabled

Hat jemand eine Idee ?