# High Sierra auf P8P67-PRO

## Beitrag von „bobpedro“ vom 17. April 2020, 10:16

Hey Mocca55 danke für die Antwort.

Ich bin mittlerweile schon einen Schritt weiter, ich habe es geschafft ein funktionierendes Port-Mapping zu erstellen (Link). Wenn ich den Anschluss der BT-Karte jedoch als intern deklariere wird sie nicht mehr erkannt. Deklariere ich sie als USB2 wacht er wieder auf. Ich komme einfach nicht weiter. Ich würde eigentlich gerne auf eine BCM94360CS2 wechseln, aber auch dafür muss das Port-Mapping ja funktionieren.

Mach Dir keinen Stress, aber falls Du noch Ideen hast freue ich mich natürlich