Intel WLAN / BT Kext (Treiber): Neuer Anlauf

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 20. April 2020, 09:14

Ich habe den Kext mal probiert, es hat sich aber nichts getan. Wohl konnte ich ohne Probleme über Clover mit ihm das System starten, aber es tut sich nichts und es erscheint auch nichts im Systembericht.

Braucht wohl noch etwas … !