In Arbeit **10.15.4 + Clover 5109 auf MSI X99A 5820K I
Trotz Umfassenden EFI ist Installation von OSX
Nicht Möglich I Probleme mit boot.efi**

Beitrag von „Amerco“ vom 20. April 2020, 18:43

[Zitat von DSM2](#)

...

PS:

Amerco No Front! Hab deine EFI erst heute morgen in Originalform gesehen, wusste nicht was alles noch von [Jumanji](#) hinterlegt wurde vorher.

Du hast zwar auch in der Original Version einiges an Optimierungsbedarf aber naja... bei Zeiten gehe ich mal drüber.

Ahja und bitte hinterleg alle Kexts in deiner EFI und nicht nur FakeSMC und den rest im System, den dort haben sie wirklich nichts verloren.

ehrlich gesagt war das schon alles an Kexts die ich aktuell nutze. Ich hab keine in /Library/Extensions etc. installiert. Einzig für Wlan habe ich die "IO80211Family.kext" mit "AirPortAtheros40.kext"(editierte <IONameMatch>) erweitert. Habs nicht hinbekommen das über Clover zu lösen. Vielleicht kannst du mir in Zukunft mal helfen auf OpenCore mit aktuellen Kexts zu switchen 😊