Erledigt

Sleep, Shutdown Problem - NVRAM?

Beitrag von „Thi-Flow“ vom 21. April 2020, 17:16

Hallo und danke für die schnelle Antwort.

-Also die USB Ports habe ich mit dem "Hackintool" gefixt, wenn das gemeint ist? Dabei wurden allerdings beide USB 3.1 Anschlüsse nicht erkannt. Kann es damit zusammenhängen ?

- Nein mit "OcQuirks" habe ich es nicht versucht und auch vorher nichts von gelesen. Habe ich mir nun geladen. Die "OcQuirks.efi" lege ich nun einfach in den "Drives/UEFI" Ordner ? und lösche den "OsxAptioFix3Drv.efi" ?