Erledigt Macintosh HD speed Probleme erkannt als externe HD

Beitrag von „phb“ vom 24. April 2020, 23:01

Guten Abend,

Habe heute erfolgreich auf meinem Rechner Hackintosh installiert. Es funktioniert alles bestens. Habe auch alles getestet und eingerichtet.

Mein Hackintosh:

- MacOS Catalina 10.15.4

- AMD Ryzen 1600

- ASRock X370 Killer SLI P5.8

- 2x 8GB DDR4 2400Mhz

- AMD RX580 8GB

Installiert auf Samsung 960 EVO 250GB. Über die Anleitung von AMD OS X, mit OpenCore.

Nun zur meinen Fragen:

Die Boot SSD ist sehr langsam. 1,7 GB kopieren 5 min.

Die SSD Macintosh HD wird auch als externe HD erkannt im Disk Utility.

Hat jemand einen Tipp?

Vielen Dank

Freundliche Grüsse