Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „13XxM1CHA3lxX37“ vom 25. April 2020, 21:00

@JimSalabim Mir war beim Kauf tatsächlich nicht bewusst, dass es keine Software für MacOS gibt (ist mein erster Pc der Marke Eigenbau, davor hatte ich nur Laptops). Habe die Wakü+passendes Case sehr günstig von einem Freund bekommen.

Die Stecker sind beide angesteckt. Die Temperatur wird geregelt, bei hoher Last geht sie etwas hoch und dann schnell danach wieder runter, zumindest zeigt mir das iStat Menus an. Sie liegt soweit meist unter meiner Körpertemperatur. Was mich eben wundert ist, dass die Temperatur direkt vor dem Absturz nur bei etwa 30° liegt, wobei das auch zu langsamer refresh sein könnte, zwischendurch davor aber auch mal kurz bei 70-90°.

liquidctl funktioniert bei mir soweit noch nicht. Soll bald geupdated werden, dass es auch kompatibel ist.

Crashlog