Erledigt

X99-A II / Broadwell E von Sierra auf High Sierra erfolgreich updaten

Beitrag von „MacGrummel“ vom 28. April 2020, 23:07

Die Kombo OcQuirks & FwRuntimeServices hast Du anscheinend bisher noch nicht..

Aber dann sind es wohl doch die BIOS-Einstellungen. Speicher Dir mal die bisherigen außerhalb des Rechners auf einem alten USB-Stick oder so ab und gehe sie noch einmal Einstellung für Einstellung durch. Bei meinem X99er war es übrigens einfacher, ohne Above 4G Decoding zu starten, in meinen alten Einstellungen war mit Decoding und der zum Rechner gehörenden Thunderbolt-Karte nichtmal der richtige Start ins BIOS mehr möglich..

Ich weiß natürlich nicht, ob Du ein gegen den GFC-/MSR-Lock gepatshtes BIOS verwendest. Ohne das war bei mir nur exakt jeder dritte Neustart erfolgreich. Bei den X99ern hilft da aber auch der Haken im CloverConfigurator bei "KernelIPM" auf der Seite "Kernel and Kext Patches".