OpenCore Bootloader

Beitrag von „MacPeet“ vom 9. Mai 2020, 10:19

Harper Lewis

Ist hier wie folgt getestet:

Für Catalina habe ich die neusten Kexts BrcmBluetoothInjector.kext, BrcmFirmwareData.kext (ich verwende hier Version 2.5.1) und BrcmPatchRAM3.kext, dann geht hier WLAN und BT.

Für Mojave gab es damals BrcmFirmwareData.kext (2.2.10) und BrcmPatchRAM2.kext, dann geht hier WLAN und BT.

Wenn ich hier BrcmFirmwareData.kext 2.5.1 nehme und die BrcmPatchRAM2.kext, dann bekomme ich zwar WLAN, aber kein BT.

Der neuere BrcmBluetoothInjector.kext bringt für Mojave nix.

Ich denke, dass der BrcmFirmwareData.kext 2.5.1 speziell für Catalina noch Änderungen bekommen hat.

Hast Du andere Erkenntnisse dazu?