HP Laptop booten OC Fehler

Beitrag von „AppleOSX“ vom 22. Mai 2020, 09:27

Morgen Leute...

nach vielen versuchen habe ich es geschafft MacOS nach der Installation ans booten zu bekommen.

Ich habe mir jetzt als Basis die CFL-Laptop EFI von al6042 genommen, zack hat der Laptop gebootet.

> Zitat von OSX-Einsteiger
>
> @AppleOSX
>
> Teste mal die config.plist

Die hat leider nicht verändert.... In den System Infos steht "Intel UHD Graphics 620 5MB"

> Zitat von itisme
>
> Kannst ja einfach ins Blaue hinein mal den Ordner von hier testen.
>
> Aber vielleicht sicherheitshalber vorher mal die SSDT_NVMe-Ppc.aml (falls vorhanden) entfernen.
>
> Wenn die nämlich drinnen ist wird evtl. Deine Disk nicht korrekt angesprochen und Du erhältst "still waiting for root device".

Endet in einer Kernel Panic

Im Anhang ist die EFI mit der ich booten kann jedoch nur 5mb angezeigt bekomme. Und noch



Habe noch durch Google auf einer offenen Facebook Gruppe solche Bilder gefunden, vielleicht helfen diese, dort geht es um den I5 mit der UHD 620:

Spoiler anzeigen