HP Laptop booten OC Fehler

Beitrag von „al6042“ vom 23. Mai 2020, 14:43

Die Standard UHD620 machen auch keine großen Probleme...

Dein Problem kommt von der CPU-Generation Whiskey Lake: