Intel Wi-Fi: es wird spannend!

Beitrag von „itisme“ vom 30. Mai 2020, 12:44

Ja, ich bin auf 10.15.4,
das sind all meine Patches:

IOUSBHostFamily	C20200E0 83FB0F	C20200E0 83FB3F
com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI	4183FF0F 0F839404 0000	4183FF3F 0F839404 0000
USB port name 10.14.x (credit ydeng)	83E30FD3 E34109DF	83E33FD3 E34109DF
com.apple.driver.AppleIntelLpssI2CContro...	494F4B69 74	494F4B69 73
com.apple.driver.AppleIntelLpssI2C	494F4B69 74	494F4B69 73
com.apple.iokit.IOUSBHostFamily	83FB0F0F	83FB3F0F
com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI	83F90F0F	83F93F0F
com.apple.iokit.IOUSBHostFamily	83FB0F0F 870B0400 00	83FB3F0F 870B0400 00

Fehlt da vllt. was?