Wasserkühlung deutlich heißer unter macOS

Beitrag von „Identisk“ vom 4. Juni 2020, 16:43

Das ging schnell. 😆

"Firmware Version" ist bei mir nicht ausgefüllt, "Liquid Temperature" und "Pump Speed" passen und sehen korrekt aus.