kein sound, nur knacken im Lautsprecher

Beitrag von „granate15“ vom 4. Juni 2020, 17:49

Hallöchen,

vor einigen Wochen war ich hier schon einmal wegen meines HP Elitebook 8530w unterwegs.

Ich habe jetzt einen defekten Ram entfernt und einen [Bios Flash](#) gemacht. aktuell 2011! Jetzt bootet auch Clover.

Dank der Mithilfe von [al6042](#) habe ich versucht den entsprechenden Codec zu injecten, einmal 11, einmal 13, einmal 44 und diverse Kombinationen.

Dummerweise komme ich über ein knacken in den Lautsprechern beim Bootvorgang und bei der Betätigung der Laut-Leise Tasten nicht hinaus.

Zudem schaltet der eingestöpselte Kopfhörer die Lautsprecher nicht aus.

Falls dieses Problem nur mit einer gepatchten DSDT.aml zu lösen ist benötige ich noch einmal Hilfe, das kriege ich nicht geregelt.

System ist 10.13.5

Hier nochmal der Link zum ersten Versuch: [HP Elitebook 8530w](#)

Ich kann die Finger nicht davon lassen 😊

Leo