Probleme mit der EFI nach Update auf eine neuere Catalina Version

Beitrag von „lyonell“ vom 17. Juni 2020, 16:42

Also, ich habe die EFI jetzt mal ausprobiert. Es gab leider wie bisher nach dem Ladebalken einen Blackscreen. Dann kam nichts mehr. Die erste EFI ist die, die bai mir funktioiniert hat. Die zweite die, die kaputt ist.EFI (6).zipEFI (6).zip