HowTo: Thunderbolt HotPlug/HotSwap Finetuning für euren Hackintosh

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 23. Juni 2020, 11:00

Das Problem hatte ich auch bei AMIBCP, zum Schluss fand ich eine, die funktionierte (h170 Board). Wenn ich die noch habe, lade ich sie hoch