Acer E5-571/E5-531 Audio, Grafik und Safari Probleme

Beitrag von „Ben0906“ vom 23. Juni 2020, 23:15

So nun sollte die Apple HDA geladen werden.

Im Anhang der neue Systemreport.

Ich habe schonmal in Clover/Devices/Audio/Inject folgende Layout ID´s versucht: 1, 3, 11, 15, 44 und 66.

Ich habe mal unter dem Systembericht/Audio nachgeschaut, da steht unter Geräte nur: Intel High Definition Audio. (Ich kann nur nicht sagen ob das relevant ist)