Festplatte wird nicht erkannt. Acer Nitro 5

Beitrag von „DopeMather“ vom 25. Juni 2020, 21:20

Hallo zusammen, versuche grade ein Hackintosh aufzusetzen, allerdings wird die SSD im Festplattentool nicht angezeigt. Die HDD wird angezeigt. Unter Windows hab ich die Festplatte mit Diskpart komplett sauber gemacht. Nichts. Hab sie in MBR umgewandelt immernoch nicht. OS ist Catalina.

Modell Acer Nitro 5 AN517-51-748R