ASRock H87 Pro4 - Installation mit BDU, Bildschirm bleibt schwarz

Beitrag von „Tardar“ vom 27. Juni 2020, 22:02

Ich glaube das Problem ist durch, konnte jetzt nach einer kext Aktualisierung booten und die Installation starten.

2 mal rebooten (nach der Anzeige des Apfels mit der Restdauer) und jetzt Dauer der Startvorgang 10 Minuten und länger.

Ständige Timeouts bei irgendwas.

Hast Du / Ihr eine Idee?

vielleicht hilft das Bild etwas: