Lenovo Thinkpad T530 I5-3210M Mojave

Beitrag von „canyonwalker“ vom 1. Juli 2020, 00:00

Die vorletzte Zeile bezieht sich auf Kexte oder Patches die zum Wlan od BT gehören, bin mir gerade nicht ganz sicher. Versuche doch mal die 2 vorübergehend zu entfernen und den Atheros auch um zu sehen ob es daran liegt.

Habe gerade gesehen, dass die Kexte tw. recht alt sind,nur der Apple und der Lilu sind aus 2020. Sind es bei den Anderen wirklich die aktuellen?

Habe Dir gerade noch meinen aktuellen Sysreport hochgeladen, den ich dank grt für den T520 unter High Sierra laufen habe. Alle Seriennummern sind auf Null und müssen eingetragen werden, ansonsten läuft sie sehr gut unter HS, kannst ja mal damit versuchen.

Btw. die von Dir verwendete Cloverversion solltest wenn möglich auch mal updaten.