Ruhemodus/ Sleep verursacht Kernel Panic und Restart - Gigabyte H270N-WIFI

Beitrag von „DNY“ vom 1. Juli 2020, 00:39

Hallo

Sobald ich mein Hackintosh in den Ruhemodus setze und die Lüfter des CPU sich aufhören zu drehen, stürzt der Hackintosh durch eine Kernel Panic ab. Das Aufwecken funktioniert jedoch jedesmal problemlos, wenn er aufgeweckt wird während der Lüfter noch aktiv ist. USB Mapping wurde schon gemacht und die richtigen USB Ports werden mittels USBMap.kext für MacOS sichtbar gemacht. Hoffe jemand kann mir helfen.,

Hier die Kernel Panic:

<https://pastebin.com/qyflJ3Q7>

Dies ist meine Hardware:

Gigabyte H270N-WIFI

Intel Core i5

Intel HD 530

500GB HDD