Erledigt

Fujitsu Lifebook S762 Soundkarte Realtek ALC269VB wird nicht erkannt

Beitrag von „flori950“ vom 2. Juli 2020, 00:38

Konnte ich noch nicht testen. Jedoch unter Linux ist die Lautstärke normal.