Lenovo Thinkpad T530 I5-3210M Mojave

Beitrag von „canyonwalker“ vom 2. Juli 2020, 01:10

Genau, ich meinte eine 2. interne HD, die man in einen Tray statt des DVD Laufwerkes einbauen kann. Alternativ ginge natürlich auch ein USB Stick anstatt der HD. Würde zumindest eine fehlerhafte HD erkennen lassen.

Wie meinst Du das sie kein Strom mehr bekommt, schliesst Du es daraus das alle Prozesse auf der HD beendet werden oder weil die LED ausgeht?

Und natürlich kannst Du die EFI und Tools oder was auch immer alle auch auf einem Stick oder einer externen SSD haben. Wie gesagt, am einfachsten nochmals mit einem Stick testen, falls vorhanden.