Catalina / Clover / X99 / 5820k / 16gb / R9 285 treibt mich zum Wahnsinn

Beitrag von „n3squ1ck“ vom 23. Juli 2020, 09:44

Schönen guten Morgen,

ich habe aus der Arbeit etwas "alte" Hardware abgestaubt, in ein schönes Gehäuse gepackt und gedacht ich probiere mich nach Jahren mal wieder an einem hacki.

Ich habe einen Bootstick mit Clover und Catalina gebastelt und mich hier im Forum umgeschaut.

Gestern war ich mit Troubleshooting beschäftigt weil nach dem Verbose immer das Bild schwarz wurde, war am ende die R9, mit ner alten ATI läuft weiter, nun hänge ich beim Applelogo mit dem "By using this software" Text und es geht nicht weiter.

Bioseinstellungen hab ich soweit alles durch, VT-D ist aus und auch so sind alle empfohlenen Einstellungen gemacht.

Das Board ist ein X99 Raider von MSI.

im Anhang mal mein EFI Ordner.

Ich bin was die Config.plist angeht nicht so versiert, sollte aber in meinen Augen auch alles passen.

Wenn jemand noch eine Idee hat wäre ich sehr dankbar, langsam bin ich frustriert und am Ende ist es bestimmt ne Kleinigkeit..[EFI.zip](#)