HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur

Beitrag von „xerano“ vom 30. Juli 2020, 06:52

BCM94322HM wird unter BigSur nicht mehr unterstützt da die 5GHz fehlen bei dieser Karte.

vsmcgen=1 wird nicht mehr benötigt im neusten Kext (Der im EFI Ordner benutzt wird)