In Arbeit

[LEGACY]

End

RandomSeed

oder

[EB|#LOG:EXITBS:START]

Beitrag von „5T33Z0“ vom 1. August 2020, 00:14

BIOS?

Ich hatte mal ein X58 Board mit X5650 und das fuhr nur mit deaktiviertem USB3 Support hoch.

Im Sanity-Checker existiert es doch gar keinen Eintrag für Deine CPU (Codename Westmere).