Mod BIOS via Programmer flashen

Beitrag von „Sascha_77“ vom 16. August 2020, 12:01

Hm, ja das mit der Zange generell ist eine ziemlich sensible Geschichte. Einmal schief angeguckt kanns schon sein, dass sie nicht mehr richtig sitzt.

Schreib mir doch bitte mal per PM welche Seriennummer bei Dir im BIOS steht. Will mal mit meiner vergleichen ob die auch wirklich fest im Dump hinterlegt ist.

EDIT:

Die Seriennummern sind **nicht** identisch. Somit kann man glaube ich mit diesem "Mythos" aufräumen.