[Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „cmoers“ vom 17. August 2020, 09:43

[plutect](#) Was ich festgestellt habe ist, dass sich BS etwas empfindlich hinsichtlich des RAMs verhält. Bei 2666 - 3000 MHz ist alles fein, bei einem 3200er Corsair Vengeance 128 GB Set hatte ich ähnliches Verhalten. Läuft 2-3 Stunden stabil und dann aus heiterem Himmel ein Reboot. Ich bleibe erstmal bei 64 (4x16) GB @3GHz.