OPENCORE SAMMELTHREAD (LAUFFÄHIGE KONFIGURATIONEN) Notebook

Beitrag von „schadi1810“ vom 18. August 2020, 12:01

Hier mal mein Lenovo T440P.

Prozessor

Intel core i5 4300m

Taktfrequenz

2,6GHz

Arbeitsspeicher

8GB

Festplatte

128GB SSD Hynix

Optisches Laufwerk

DVD Brenner DL

Displaygrösse

14 Zoll WXGA 1366x768

Grafikkarte

Intel HD 4600

Bootloader

Opencore 060

Betriebssystem

macos big sur 11.0 b4

Updateinstallation auf macos catalina 10.15.6

Was läuft nicht:

interne Intel Wlan karte. Da hab ich mir einfach den TPlink Archer T2U Usb Wlanadapter zugelegt. der funktioniert super mit dem V12 Treiberpaket im Anhang. Seriennummer usw. hab ich in der hochgeladenen EFI entfernt. Einfach eine unter PlattformID entsprechend eintragen.

Was läuft:

Habe bisher nichts gefunden was nicht funktioneren würde. Audio ist ein bisschen tricky da ich mir beim update auf OC 060 wohl den AppleALC.Kext zerschossen habe. Einfach den neuesten herunterladen und die layout ID auf 28 setzen dann funktioniert´s wieder.

Das System ist auf alle Fälle dem Original sehr nahe