Erledigt Lenovo Ideapad 510S-14ISK - Random Reboot - Hilfe bei Abstürzen

Beitrag von „Der_Sparsame“ vom 19. August 2020, 13:05

Ich habe das WiFi Modul DW1560 Broadcom BCM94352z zur Mitarbeit in Big Sur mit Opencore überreden können. Bluetooth wird zwar erkannt, baut aber noch keine Verbindung auf.

Anbei meine EFI für Interessierte.