Airport BCM943224PCIEBT2 Karte - WLAN funktioniert nicht im X250 Catalina

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 10. September 2020, 21:46

Dann ist es das BT Modul der Karte.

Kannst es auch mal mit diesem Tool versuchen

https://github.com/MuntashirAkon/DPCIManager/releases

Du musst die Karte hier erst mal sehen bevor du die einrichten kannst.