Erledigt

SONY

VAIO

SVF152C29M

Hardwarekomponenten identifizieren

Beitrag von „debian“ vom 24. September 2020, 00:06

[Locke](#)

Unverändert, ausser, dass der Bootvorgang etwas länger dauert 😞 Hab den Clover-Ordner wieder auf die vorherige Version zurückgesetzt, bootet nun wieder schnell wie zuvor.