Erledigt Acer Aspire S3-391 / Installation mit High Sierra

Beitrag von „hjlopes“ vom 1. Oktober 2020, 16:09

Code

1. Ich habe Catalina auf meinem S3-391 installiert und arbeite mit WLAN, Sound.
2. Was nicht funktioniert ist, was sie gesagt haben, Bluetooth, Webcam ... aber für mich ist das Schlimmste, dass der Lüfter immer höchstens h + ist, um das Lüftergeräusch irgendwie zu verringern!

Code

1.