System hängt nach BIOS Firmwareupdate MSI B550

Beitrag von „TheBone“ vom 8. Oktober 2020, 08:22

Funktioniert, soweit ich das Testen konnte, mit unterschiedlichen Geräten.

Was ich noch nicht weiß bzw. testen konnte (weil zeitlich und Auslöser nicht eingrenzbar), ob Bluetooth grundsätzlich auch unter Windows wieder unmotiviert "verschwindet" (Bluetooth On/Off ist dann gar nicht mehr sichtbar) und wieder ein CMOS Reset notwendig ist, damit der Windows Treiber das Gerät überhaupt findet.

Das ist mein ursächliches Problem mit diesem MSI Board und er Grund, warum ich es mit der allerneuesten BIOS Firmware versuchen wollte, welche wiederum einen hängendes openCore boot verursacht hat ...